# **Frameto** - Traitement anti-rouille

Ce traitement a été spécialement conçu pour stopper efficacement et durablement la rouille sur tous les métaux ferreux.

## MODE D'EMPLOI

### Applications

- Convient sur tous métaux ferreux : acier, fer forgé, fer blanc, acier galvanisé.
- Ne pas utiliser sur des surfaces en immersion prolongée.

### Propriétés

- Agit dans les 15 minutes.
- Peut être peint sans préparation après séchage complet avec une peinture pour métaux.
- Transforme la rouille en une couche protectrice.

### Matériel

### Conseils Rubson

- Si le pouvoir couvrant de la 1ère couche est insuffisant, appliquer une nouvelle couche.
- Verser le produit dans un récipient en plastique (pas de métal).

### Mise en OEUVRE

#### 1. Préparation du support

- Le support doit être propre, sec et dégraissé.
- Enlever la rouille friable et la peinture écaillée avec une brosse métallique.
- Bien agiter le flacon pour bien homogénéiser le produit et verser dans un récipient en plastique ou en verre (gobelet, verre...) la quantité nécessaire.

#### 2. Application

- Appliquer avec un pinceau en débordant de la partie rouillée. Une couche noire apparaît dans les 15 minutes. Une couleur inégale indique qu'une application supplémentaire est nécessaire. Dans ce cas, attendre 1 heure entre chaque application afin d'obtenir une couche totalement noire.

#### 3. Finition

- A recouvrir après séchage par une peinture pour métaux.

• Après l'emploi, ne pas reverser le produit dans le flacon pour éviter de neutraliser l'action du produit restant en introduisant des particules de rouille dans le flacon.
• **Frameto traitement** est un convertisseur de rouille. Il assure un fond stable que nous recommandons de recouvrir avec une peinture de finition pour métaux, après un séchage de 24h.

## Informations Complémentaires

### Formule

A base de résines en dispersion avec agents neutralisant la rouille.
Coloris : brun, noir après séchage.

### Nettoyage du matériel

Nettoyer immédiatement votre matériel à l'eau.

### Temps de séchage

1 heure par couche :
- 1ère couche = 1 heure
- 2ème couche = 1 heure
Attendre 24 heures et recouvrir par une peinture pour métaux.

### Conditionnement et consommation

| | 1 COUCHE | 2 COUCHES |
|---|---|---|
| **Bidon de 90 ml** | 1,2 m² ≃ | 0,6 m² ≃ |
| **Bidon de 500 ml** | 6,6 m² ≃ | 3,3 m² ≃ |
| **Bidon de 1 l** | 13,3 m² ≃ | 6,7 m² ≃ |

### Conservation

Température maximale de stockage : 40°C.
1 an dans son emballage d'origine fermé.
Veillez à refermer soigneusement l'emballage après utilisation.